

Unterhaltskreis II
Giuliano Sabato
Brackrütistrasse 5, 5210 Windisch
Telefon 056 460 02 45
Fax 056 460 02 41
E-Mail giuliano.sabato@ag.ch
Internet www.ag.ch/tiefbau

pro ehrendingen
Herr Konrad Schneider
Hofrain 1
5420 Ehrendingen

Windisch, 28. August 2013

Ehrendingen IO; K 282, Radstreifen Landstrasse

Sehr geehrter Herr Schneider

Wir beziehen uns auf das Schreiben der "pro ehrendingen" vom 5. Juli 2013.

Aufgrund der heutigen engen Strassenverhältnisse auf der K 282 zwischen Ennetbaden und Ehrendingen ist die Kantonale Radroute in Ennetbaden nicht über die direkte Verbindung der Kantonsstrasse, sondern über die Gemeindestrassen Trotten-, Schlieren- und Rebbergstrasse bis ins Höhtal signalisiert. Mit der Sanierung der K 282 zwischen Ehrendingen und Ennetbaden wird in den nächsten Jahren ein Radstreifen bergseits realisiert. Damit kann eine direktere und sichere Verbindung für den Radverkehr zwischen Ennetbaden und Ehrendingen gewährleistet werden. Bestandteil des Programms für die Umsetzung der Kantonalen Radrouten sind aber auch Radstreifen auf der Landstrasse in Ehrendingen. Die hohe Verkehrsbelastung auf der Landstrasse und die intensive Nutzung der Strecke durch Radfahrende erfordert Radstreifen. Die Kantonsstrasse weist auf diesem Abschnitt jedoch nicht genügend Breite auf und muss daher verbreitert und ausgebaut werden. Ein Ausbau erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen im Zuge einer Belagssanierung, die auf der Landstrasse letztmals vor 10 Jahren erfolgt ist. Da der Belag daher noch in einem guten Zustand ist und eine Lebenserwartung von weiteren 10 bis 15 Jahren hat, steht in den nächsten Jahren noch keine Belagssanierung an. Aufgrund der aktuell nicht optimalen Situation für Radfahrende ist die Abteilung Tiefbau jedoch bereit, eine Sanierung mit Teilausbau für Radstreifen vorzuziehen.

Die Kantonale Arbeitsgruppe Radverkehr, vertreten durch Herr Nik Vögeli und Kreisingenieur Giuliano Sabato werden mit dem Gemeinderat Ehrendingen das weitere Vorgehen besprechen. Thema wird sein, welche möglichen Massnahmen die Sicherheit für Radfahrende

bis zum Teilausbau kurzfristig verbessern könnten. Im Anschluss an die Besprechung werden wir Sie über das Ergebnis informieren.

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Giuliano Sabato, Kreisingenieur II gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse



Rolf H. Meier, Kantonsingenieur
Leiter Abteilung Tiefbau



Dominik Studer
Leiter Unterhalt

zK an

- Gemeinderat, Brunnenhof 6, 5420 Ehrendingen
- KAZ/N. Vögeli
- VS/S. Skeledzic
- Reg ATB - II (ATBUH.13.27-1)